




Replace T.C.I. unit

NOTE:

Unplug the 8-prong connector from the T.C.I. unit and check resistance.

Yellow to Black } $700\Omega \pm 20\%$
Gray to Black
Orange to Black





Changer le bloc T.C.I.

N.B.:

Débrancher le connecteur 8-broches du bloc TCI et contrôler la résistance.

Entre Vert et Noir } $700\Omega \pm 20\%$
Entre Gris et Noir
Entre Orange et Noir

- 1. T.C.I. unit
- 1. Bloc T.C.I.
- 1. T.C.I.-Einheit



T.C.I.-Einheit erneuern

ANMERKUNG:

Den 8poligen Stecker von der TCI-Einheit abtrennen und den Widerstand messen.

Gelb und schwarz } $700\text{ Ohm} \pm 20\%$
Grau und schwarz
Orange und schwarz